



**NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGÁTÓL**

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

KRID: 658069908 NYBONK

Készült: Nyírbátori Köztemető

Időpont: 2025. október 20. 16:00

Tárgy: Melléklet - A Közzolgáltatási Bizottság helyszíni szemléje a városi köztemetőben

Jelen vannak:

- Polyák László – a bizottság elnöke
- Pál József – a bizottság tagja
- dr. Báthori Gábor – a bizottság tagja
- Illyés László – a bizottság tagja
- Nagy Elek – a bizottság tagja
- Horváthné Karsai Hédi – alpolgármester
- Baracsi Balázs - közzolgáltató

A Közzolgáltatási Bizottság a helyszíni szemléje során az alábbi észrevételeket, javaslatokat fogalmazza meg:

A bizottság megvizsgálta a hant nélküli temetkezési helyszínt, azaz az ún. „amerikai” parcellát és megállapította, hogy valamennyi sírhely szabálytalan módon került kialakításra, egyik sem felel meg az önkormányzati rendeletben foglaltaknak. Tekintettel arra, hogy a meglévő sírhelyek átalakítására/visszabontására nincs sem szándék, sem anyagi lehetőség, felszólítja az üzemeltetőt, hogy a jövőben a rendeletben írt szabályokat minden esetben tartsa és tartassa be.

A bizottság javasolja, hogy a temető területén az üzemeltető, vagy az önkormányzat készítsen/készíttessen zöldítési rekonstrukciós tervet, melybe tartozzon bele a meglévő fák felülvizsgálata, cserjének lehetősége, valamint új fák és cserjék telepítése.

Javasolja a meglévő ivóvíz-ellátó rendszer rekonstrukcióját, közkifolyók felújítását, szükség esetén cseréjét, újak telepítését.

Javasolja a IV. Parcella hátsó közlekedési útvonalának szilárd burkolattal történő ellátását.

Hiányosságokra, helyreállításokra, felújításokra vonatkozóan az alábbiak az észrevételei:

- Az urnafal környezetében mészkődarabok hiányoznak a falról, helyreállítása szükséges, jelenleg nem esztétikus.
- Az urnafal környezetében lévő lépcsők egyes fokai hiányosak, töredezetek, helyreállítása szükséges, jelenleg balesetveszélyes.
- Az urnafal környezete néhol mohás, szennyeződött, ezért tisztítása szükséges, jelenleg nem esztétikus.
- Az urnafal elé a hozzátartozók rendre virágot helyeznek el vázában a térburkolt területre, melynek következtében az alsó sorok nem látszódnak. A bizottság javasolja ennek szabályozását.
- Egyes parcellákban invazív típusú fák sarjai növekedtek meg, ezeket irtani szükséges a jelentősebb kár elkerülése érdekében.

- Az egyes parcellákban lévő, elhagyatott sírok melletti közlekedési folyosók járhatatlanok, ezek azonnali kezelése szükséges.
- Az egyes parcellákban lévő elhagyatott, gazos, rendezetlen sírok kezelése feltétlenül szükséges a jövőben a temető megfelelő képének érdekében.
- A térburkolt közlekedési folyosókon néhol a térkövek között fel nőtt a gaz, valamint az aszfaltburkolatú járdák nyomvonalán néhol oldalirányból rá nőtt a gyeper, szűkké téve így a járda járható felületét, ezek folyamatos kezelése szükséges.
- A temető egyes helyszínein zöldhulladék volt fellelhető. Az üzemeltetőnek kiemelt figyelmet kell fordítania, hogy ezek belekerüljenek a gyűjtőedényekbe, valamint a szezonális munkákra is (pl. őszi időszakban falevél hullása miatti sepregetés) kiemelt figyelmet kell fordítani.
- A térfigyelő kamerák számos esetben a föld felé néztek, ezeket a temetőben történő szabálysértések elkerülése érdekében folyamatosan ellenőrizni, pozicionálni kell.
- A korábban szolgálati lakásként funkcionáló épület rendkívül rossz állapotban van, állagmegóvás érdekében szükséges a felújítása.
- A vizes blokkban szükséges a meghibásodások, rongálások helyreállítása (pl. hiányzó WC ülőke), valamint szükséges folyamatosan biztosítani a higiéniai eszközöket (WC papír, kéztörölő, szappan).
- Egyes sírok mellett lócák kerültek telepítésre – látszólag évtizedekkel ezelőtt – melyek fafelületei több esetben visszatetszők. Jogosultságát felül kell vizsgálni és ha szükséges fel kell szólítani a hozzátartozót annak felújítására, vagy elbontására.


Polyák László s.k.
a bizottság elnöke